



1869

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ

ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 9
1113 София, България
www.orgchm.bas.bg

Тел. (02) 872 48 17
Факс (02) 870 02 25



УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР:

/проф. д-рн Петко Иванов/

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ В

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ – БАН

ул. "Акад.Г.Бончев" , бл.9, гр.София

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4 И ЧЛ. 6 т.1 ОТ НАРЕДБА № I-209/ 22.11.2004Г. ЗА
ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
И МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
В сила от 07.12.2004 г.Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г.,

НАРЕЖДАМ:

1. Всички ръководители и служители да изпълняват най-стриктно противопожарните изисквания на работните си места, както и да следят за тяхното изпълнение от външни лица, временно пребиваващи на територията на ИОХ С ЦФ – БАН бл.9
2. Ръководителите на лаборатории, работилници, служби и др. да отговарят лично за противопожарното състояние на поверените им сгради, помещения, инсталации и съоръжения.
3. Извършването на ново строителство и преустройство да се съгласува предварително с органите за ПАБ.
4. За всяка лаборатория, работилница, склад и др. да се определи дежурен от ръководителя на лабораторията, който след работа да прави основна проверка на същите, да изключва ел.уреди и инсталации, да прибира лесно запалителните течности в специални негорими шкафове и т.н. За резултатите от проверката при напускане на работа дежурният се разписва в заведената за тази цел режимна противопожарна тетрадка.

5. Всеки служител или работник е длъжен да остави работното си място, в края на работното си време обезопасено.
6. Оставянето в работните помещения, както и влизането на външни лица в сградата на ИОХ, след приключване на работния ден да става само с писмено разрешение от ръководството на ИОХ, като за целта се води специална отчетност. При необходимост да се работи след работно време на обекта, задълженията на дежурния по лаборатория поема лицето, което последно остава да работи.
7. За всяка пожароопасна лаборатория, работилница или склад да се разработи и постави на видно място указател с конкретни противопожарни правила, които трябва да се спазват в отделните помещения.
8. Извършването на заваръчни и други огневи работи да става при строго спазване на изискванията на Наредба № I-209 /22.11.2004г. за ПНПАБОЕ, след предварително съгласуване с органите на ПАБ.
9. Забранявам тютюнопушенето на работните места и в цялата сграда на института.
10. Всички евакуационни пътища, входовете, изходите, стълбищата и стълбищните площадки, да се обозначат със знаци указващи посоката на евакуация и да се поддържат винаги свободни и проходими. Евакуационното осветление да се поддържа в изправност.
11. Забранявам складирането на апаратура, мебели, амбалаж, отпадъци и други в коридорите, в мазетата, в близост до входовете и изходите. Същите да се съхраняват в определени за целта складове.
12. При работа с леснозапалими вещества, лицето което работи е длъжно да вземе всички предпазни мерки за пожарна безопасност и да осигурява необходимите гасителни средства.
13. Абсолютно се забранява използването на технически неизправни електрически инсталации, електронагревателни уреди и огнеизточници.
14. Забранява се ползуването на открити нагревателни уреди и огнеизточници.
15. Електрическите инсталации да се поддържат винаги в техническа изправност и да се проверяват на 3 месеца. Да се осигури постоянен достъп до ел.табла.
16. Изгорелите електрически предпазители да се подменят само с фабрични такива. Забранява се подсилването на изгорелите предпазители с телчета и др.
17. Всички електроуреди и апарати да бъдат стандартни и пожаробезопасени, да се ползват само върху огнеустойчива основа и на място, отдалечено най-малко на 0.80 м. от горими материали.
18. Забранява се нарушаването на защитното изпълнение на електрическите съоръжения.
19. Забранява се нарушаване на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на ел.съоръжения и изделия.
20. Забранява се оставянето без наблюдение и контрол на включени електронагревателни уреди и други съоръжения.
21. Забранява се внасянето и използването на електрически - отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения без мое разрешение и мерки за безопасност.
22. След приключване на работното време ел.инсталацията във всяка лаборатория да се изключи с шалтера към нея (без денонощно работещите съоръжения) от последния служител останал да работи в лабораторията.
23. На всички новопостъпващи служители да се извърши начален инструктаж в противопожарно отношение преди започване на работа, като същите се отразяват в книга за инструктажите. Да се извършва противопожарен инструктаж съгласно изискванията на Наредба № I-209/2004г. и обучението на работниците и служителите.
24. В случай на пожар или авария, своевременно да се сигнализираат органите на ПАБ на тел. 112, или 8452222 и се предприемат действия за едновременно организиране

и извършване на евакуация на пребиваващите в сградата, погасяването на пожара и ликвидирането на аварийната ситуация, съгласно утвърдения план за ликвидиране на пожари и аварии.

25. За сигнал в случай на пожар определям прекъснато звънене на електрически звънец, викове "Пожар" и живо щифетно повикване.

26. Всички помещения задължително се оборудват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения за пожарогасене. Същите се поставят на видни и достъпни места и да се поддържат технически изправни. Подстъпите и достъпите до противопожарните уреди и вътрешни пожарни кранове да се поддържат винаги свободни.

27. Територията на обекта да се почиства от суха тревна растителност и др. горими материали.

Настоящата инструкция да се доведе до знанието на всички работници и служители в ИОХ с ЦФ за най-строго изпълнение